Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de



Internet: www.hepco-becker.de

Gepackträger ohne Kofferträger für SUZUKI KATANA 650

Bestell-Nr. 650.312 X

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 2 Rohrbüget
- 2 Aludistanzen 25 \times 9 \times 31
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 18
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 4 U Scheiben 8,4
- 2 Atudistanzen 29 x 19 x 28
- 1 Gepäckbrücke
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 50
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 8 U Scheiben 6,4
- 2 flache Muttern M 10 \times 1,25

Montagehinweise

Die hinteren Blinker samt den Laschen vom Rahmen demontieren.

In den vorhandenen Bohrungen am Rahmenende werden die Befestigungswinkel der Rohrbügel montiert. Deshalb muß die seitliche Kunststoffverkleidung so ausgespart werden, daß die mitgelieferten Aludistanzen dort montiert werden können.

Die vorderen Befestigungswinkel der Rohrbügel werden vorne über den Federbeinen montiert. Die hinteren Winkel werden am Rahmenende an den vorhandenen Bohrungen der Blinkerlaschen unter Zwischenschieben der Aludistanzen $25\times 9\times 31$ montiert. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8×50 verwenden.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen und hinteren Laschen der Rohrbügel mit den Sechskantschrauben M 6×18 verschraubt.

Damit die Blinker nicht so weit abstehen, ist es ratsam, diese umzubauen. Die Kunststoffvierkantzwischenstücke entfallen. Dazu die Vierkantzwischenstücke in einen Schraubstock spannen und die Blinkerhohlschrauben, die in der Mitte der Vierkantzwischenstücke zusammengesetzt sind, auseinanderschrauben. Die Blinker dann mit den Aludistanzen $25 \times 19 \times 20$ an den Laschen der Rohrbügel verschrauben. Hierzu die Flachen Muttern M $10 \times 1,25$ verwenden.

HINWEIS: Es ist zu überprüfen, daß die vorderen Laschen der Rohr======== bügel beim Einfedern des Motorrades nicht oben auf den
Federbeinen aufliegen. Evtl. die Aussparung der Laschen
etwas nacharbeiten, weil sonst ein Schaden an den Federbeinen auftreten kann.